

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
МБОУ "Школа №5"
Д. А. Бунькову

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
по результатам проверки готовности образовательного учреждения
к началу нового 2018 - 2019 учебного года

от 17.07.2018 г.

№ 66-04-05/09-1881-2018

При проведении готовности к новому 2018 - 2019 учебному году муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 5" (Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. № 41) были установлены нарушения санитарных правил:

1. Оборудование физкультурно-спортивной зоны не обеспечивает выполнение программ учебного предмета "Физическая культура", что является нарушением требований п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий...".
2. Гардероб не обеспечен ячейками для обуви, что является нарушением требований п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росту-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви..".
3. В части помещений полы имеют дефекты, что является нарушением требований п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений".
4. Учебные помещения не проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков, из-за ветхости оконных рам, что является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков...".
5. Фрамуги и форточки на окнах не функционируют, т.к. оконные рамы деревянные старые, ветхие, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "...Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года".
6. Не проводится своевременная замена разбитых стекол, одно из окон имеет составные стекла, что является нарушением требований п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно".
7. Не обеспечены горячим водоснабжением помещения школы (умывальные, туалеты и т.д.), что является нарушением требований п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях".


8. При обеденном зале столовой установлено недостаточное количество умывальников (4 умывальника на 100 посадочных мест), что является нарушением требований п.4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 согласно которого: "При обеденном зале столовой устанавливаются умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест...".
9. В мастерской станки не установлены на специальном фундаменте, не оборудованы местным освещением, предохранительными сетками, стеклами; верстаки установлены все на одном уровне (не соответствуют росту всех обучающихся), подставками для ног не оснащены, что является нарушением требований п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и оснащаться подставками для ног... Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами".
10. В мастерской отсутствует система механической вытяжной вентиляции, что является нарушением требований п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты".

Предлагаю в срок до 15.08.2018г.:

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 5" к началу нового 2018 - 2019 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

ведущий специалист- эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах



Ефремова С.А.