

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах
адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355) 6-36-02, E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
МАОУ "Школа №13"
Н. М. Ростовщиковой

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

по результатам проверки готовности образовательного учреждения
к началу нового 2018 - 2019 учебного года

от 17.07.2018 г.

№ 66-04-05/09-1879-2018

При проведении готовности к новому 2018 - 2019 учебному году муниципального автономного общеобразовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 13" (623856, Свердловская область, г.Ирбит, ул. Мальгина, 53) были установлены нарушения санитарных правил:

1. Учебные помещения не проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков, из-за ветхости оконных рам, что является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков...".
2. Фрамуги и форточки на окнах не функционируют, т.к. оконные рамы деревянные старые, ветхие, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821 - 10 согласно которого: "...Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года".
3. Не проводится своевременная замена разбитых стекол, одно из окон имеет составные стекла, что является нарушением требований п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно".
4. В помещениях начальных классов, кабинете физики не установлены умывальные раковины, что является нарушением требований п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины...".
5. Потолки и стены в помещениях актового зала, спортивных залов, кабинетов № 21, № 26, № 27 имеют дефекты отделки, что является нарушением требований п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств...".
6. В части помещений полы имеют дефекты, что является нарушением требований п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений".
7. В мастерских станки не установлены на специальном фундаменте, не оборудованы местным освещением, предохранительными сетками, стеклами; верстаки установлены все на одном уровне (не соответствуют росту всех обучающихся), подставки для ног не оснащены, что является нарушением требований п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и оснащаться подставками для ног...".

8. В кабинете обслуживающего труда, где установлена плита, отсутствует механическая вытяжная вентиляция, что является нарушением требований п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "..Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты".
9. Уровень искусственного освещения в учебных помещениях МАОУ "Школа №13" (кабинет №10, №11, №13, №17, №8) не соответствует гигиеническим требованиям, что является нарушением требований п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий." и подтверждается протоколом лабораторных испытаний №3701 от 11.12.2017г., лабораторные испытания проведены филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510845 от 16.01.2014г., действителен до 17.05.2018г.).
10. Спортивная площадка затоплена дождевыми водами, оборудование физкультурно-спортивной зоны не обеспечивает выполнение программ учебного предмета "Физическая культура", что является нарушением требований п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которого: "...При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной мяч) необходимо предусмотреть дренаж для предупреждения затопления их дождевыми водами. Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий...".

Предлагаю в срок до 15.08.2018г.:

1. Устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и представить информацию подтверждающую устранение нарушений.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит "Средняя общеобразовательная школа № 13" к началу нового 2018 -2019 учебного года готово при условии выполнения данного предложения.

ведущий специалист- эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах



Ефремова С.А.